



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 11/04/25

Documento: MO 019649/2025-88

Local do evento: Rua Sérgio Cardoso 213 - Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão(Ligustrum Lucidrum) medindo 07,0m X DAP 0,40 cm estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a remoção da espécime.
() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda
() LM 4661 –art. 60 -1998
Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins