



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 12/05/2025

Documento: MO 022652/2025-22

Local do evento: Rua Mediterrâneo, 375 – Bairro Jd do Mar

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia) medindo 9,0 m X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição da espécie.

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins