



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/06/2023

Nº. Documento: MO. 023637/2023-77 - Secretaria De Esportes e Lazer

Local do evento: Rua Pastor Tito Rodrigues Linhares,07- Centro Esportivo Terra Nova - B. Botujuru

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém nasceu entre o muro de divisa do ginásio e o imóvel vizinho que já está com rachaduras. Portanto somos favoráveis a remoção não a espaço técnico para replantio.

Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado interno

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 293238

Autorizando a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Acessor De Diretor

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Pastor Tito Rodrigues Linhares, 7 - Bairro Botujuru