



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

**Documento: MO. 023873/2025-99**

**Local do evento: Rua Caiapós 195 – Bairro Alves Dias**

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 7,0m X DAP 0,50cm. estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins