



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

Documento: MO. 023949/2025-66

Local do evento: Rua Rio Grande Da Serra 11 – Bairro Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Resedá (*Lagerstroemia indica*) medindo 7,0m X DAP 0,30cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins