



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 07/05/2025

**Documento:** MO.023955/2025-44

**Local do evento:** Rua Wladimir Herzog 232 – **Bairro** Baeta Neves

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 7,0m X DAP 0,50cm, e 01 Espécie não identificado (tronco) estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

### **Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins