



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

**Documento: MO. 024234/2025-66**

**Local do evento:** Rua Americo Brasiliense 58 – **Bairro** Centro

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Amoreira (*Morus nigra*) medindo 5,0m X DAP 0,10cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.


( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins