



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/07/2024

Nº. Documento: MO.024314/2024-77

Local do evento: Rua Jacareí, 250 - Bairro Baeta Neves

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Aroeira-Salsa (Schinus Molle), medindo 5,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição.

Grau Grave EM     Percida     Rico de Queda     Entrada de Autos

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim     Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.


Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Relatório Fotográfico



Vistoria técnica:



Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Assessor de Direção SU-3