



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
Secretaria de Serviços Urbanos  
Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/05/2025

**Documento: MO.024553/2025-00**

**Local do evento: Rua Luzitânia 146– Bairro Vila Lusitânia**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 7,0m X DAP 0,50m estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois os munícipes estar caindo no local por motivo da raiz estar exposto o passeio. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins