



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 16/05/2025

Documento: MO 024974/2025-11

Local do evento: Rua Rio Negro,163 – Bairro Rudge Ramos – CP 09631-080

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Resedá (Lagerstroemia indica) medindo 05 m X DAP 0,20 m, estado fitossanitário comprometido, sem vida orgânica raízes expostas danificando o passeio público gravemente e, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção da espécie.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICA



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins