



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 12/05/2025

Documento: MO.025886/2025-00

Local do evento: Rua Ildefonso Simoes Lopes, 170 – **Bairro** Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Ficus (*Ficus benjamina*) medindo 12,0m X DAP 0,60cm, estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.*

() Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins