



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02/08/2024

Nº. Documento: MO 025938/2024-77

Local do evento: Rua Josephina Ritucci de Lima, s/nº - B. Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da espécie Tipuana (Tipuana Tipu) medindo 12,0m de alt. X DAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando o passeio causando risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição.

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não



Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3