



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 20/05/2025

Documento: MO.026018/2025-00

Local do evento: Rua Nuncio Interlich 30 (EMEB Vinicius de Moraes) – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 7 arvores total 04 árvores da espécie tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 8,0m X DAP 1,10m espécie 01 pinheiro (pinus) medindo 15,0m X DAP 0,90cm 01 ameixeira (*Eriobotrya Japonica*) medindo 5.0m X DAP 0,30cm 01 espécie ipê rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 7.0m X DAP 0,80cm estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público e paredes da escola, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins