



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 28/05/2025

**Documento: MO. 028483/2025-33**

**Local do evento:** Rua Campinas 70 (EMEB Cecília Meireles) Bairro Baeta Neves

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Amoreira (*Morus nigra*) medindo 5,0m X DAP 0,10m, 01 árvore Palmeiras De Leque (*Licuala grandis*) medindo 06,0 m X DAP ,40m estado fitossanitário comprometido. Portanto somos favoráveis a remoção da Amoreira e poda da Palmeira de Leque.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

### **Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins