



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 02/06/2025

Documento: MO.028785/2025-66

Local do evento: Avenida Imperatriz Leopoldina (EMEB Nádia Aparecida Issa Pina) Bairro: Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 árvores da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 15,0m X DAP 0,95cm estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois os alunos não estão usando o parquinho por motivo dos galhos está caindo. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins