



Vistoria técnica 31/07/2024

Documento: MO 029425/2024-33 Interessado: "SU-01 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL"

Local do evento: Rua Venceslau Pereira de Souza, 56 Bairro: Cooperativa

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores exóticas da espécie Ficus (*Ficus benjamina*), medindo 10,0 m, X CAP 0,90 m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, suas raízes em grande proporção estão danificando o passeio público atrapalhando o trânsito de pedestres. Portanto, somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

Rede elétrica: ( ) Sim (X) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Avaliação técnica :

Autorizado substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – S