



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 10/06/2025

Documento: MO 029483/2025-55

Local do evento: Rua: Carmem Rodrigues Dias – Lado Oposto ao Número 19 Bairro: Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie Alfeneiro- Do- Japão (*Legustrum Lucidum*) medindo 13 m X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie


() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins