



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 26/05/2025

Documento: MO.029914/2025-55

Local do evento: Avenida Imperatriz Leopoldina 1189 (Secretaria de Transporte) – Bairro Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Mangueira (Mangifera indica) medindo 6,0m X DAP 0,35cm, estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.*

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins