



Vistoria técnica 10/10/2024

Documento: MO. 030980/2024-22

Local do evento: Rua Luiz Otávio, 30 - **Bairro** Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Roxo (*Handroanthus impetiginosus*) medindo 10,00m X DAP 0,70m, estado fitossanitário regular, raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo