



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 11/06/2025

Documento: MO.031110/2025-88

Local do evento: Rua: MMDC, 611 Bairro: Paulicéia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 Árvores espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 10,0m X DAP 0,70m estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre

() LM 4661 –art. 60 -1998.() Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins