



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/06/2025

Documento: MO 031702/2025-44

Local do evento: Av Helvétia , 130 – (Suisso) - Bairro: Taboão

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvore da espécie Tipuana ( Tipuana ) medindo 10 m X DAP 0,50 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

( ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda  
( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins