



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 30/07/2024

Nº. Documento: MO.031716/2024-88 Interessado: "SU-01 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL"

Local do evento: Av. Wallace Simonsen, 940 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,35 metros, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público em grandes proporções e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.*

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.


Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica:- Sim Não Largura passeio: < que 1,60mts. > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não



Vistoria técnica:



Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

