



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 23/06/2025

Documento: MO.032249/2025-44

Local do evento: Estrada dos Alvarenga 7500 (EMEB Arlindo Miguel Teixeira) – Bairro Alvarenga

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Ficus (*Ficus benjamina*) medindo 10,0m X DAP 0,85cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio por em as 2 arvores estar com risco uma quebrando o muro e as raízes indo para dentro da escola e a outra danificando o passeio perto do bueiro as demais poda na escola toda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição (poda)

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins