



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05 /06/2025

Documento MO 032358/2025-66

Local do evento: Av 31 de Março, 2421 e o 2451 Bairro: Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (*Legustrum Lucidum*) medindo 13 m X Dap 0,80 m, 01 Acacia amarela medindo 08 m x Dap 0,30 m Ficos Benjaminia 13 m X Dap 0,80 estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

( ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins