



Vistoria técnica: 03/04 /2024

Documento: MO. 032431/2024-88- Interessado: "SU-01 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL."

Local: Rua Francisco Alves 1286 - 1300 - Bairro Pauliceia

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 espécimes arbóreos da família tipuana, (**Tipuana tipu**); medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,95 m, estado fitossanitário comprometido, base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio, com galhos sobre a rede primaria e imóveis próximos oferecendo riscos a integridade física dos moradores. Portanto somos favoráveis a **substituição dos espécimes**.

\*\*\*Oficiar a Enel. ► ( X ) Grau Grave EM ► ( X ) Risco de queda

Rede elétrica:- ( x ) Sim ► Passeio ► ( X ) > 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção: ...../...../.....

Replatio;...../..... /.....Espécie:.....

**Avaliação técnica:**

**Assessor de Diretoria – SU .3**

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Matr. – 42825-5  
Engº Agrônomo

M>A@