



Vistoria técnica 05/07/2024

Documento: MO.032628/2024-77 Interessado: "SU-302 SEÇÃO DE MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS "

Local do evento: Rua C, 15 Bairro: Jardim Das Orquídeas

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores exóticas da espécie *Ficus (Ficus benjamina)*, medindo entre 9,0 m, X CAP 1,20 m, e 9,0 m, X CAP 0,60 m, suas raízes em grande proporção estão danificando o passeio público e parte da estrutura das residências, seus galhos crescem sobre o espaço aéreo dos imóveis oferecendo riscos de danos, a calçada não possui espaço técnico para replantio. Portanto, somos favoráveis à remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave EM () Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica: () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos
Matr. 46097-4
SU.302

Autorizado: remoção

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo