



Vistoria técnica 05/07/2024

Documento: MO.033434/2024-11 Interessado: "SU-302 SEÇÃO DE MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS"

Local do evento: Rua Dos Cedros, 28 Bairro: Dos Casa

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, 01 (uma) exótica da espécie *Ficus (Ficus benjamina)*, medindo 10,0 m, X CAP 1,0 m, sua raiz em grande proporção está danificando o passeio público e rachando o muro da residência, além de seus galhos crescerem sobre os telhados, 2 (duas) árvores da espécie *Jerivá (Syagrus romanzoffiana)*, medindo 9,0 m, X CAP 0,35 m, e 6,0 m, X CAP 0,30 m, a espécie apresenta quedas de galhos com frequência, caindo sobre o passeio público e sobre as residências, oferecendo risco aos usuários, a calçada não possui espaço técnico para replantio. Portanto, somos favoráveis à remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica: ( ) Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliária Urbana: (X) Sim ( ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

**Avaliação técnica :**

Igor Ramos  
Matr. 46097-4  
SU.302

**Autorizado: remoção**

Joabe de Melo as Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo