



Vistoria técnica: 01/08/2024

**Laudo Técnico:**

Documento: MO 035472/2024-55 Interessado: "SU-01 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL"

Local do evento: Rua João Ferreira de Almeida, 160 -Bairro Demarchi.

Em vistoria realizada no local informamos tratar-se de 01 árvore da da espécie Figueira, (Ficus Benjamina) medindo aproximadamente 10,0 m, X DAP 0,90 m, estado fitossanitário regular ,porem com as raízes danificando o passeio em grande proporção, impedindo o transito de pedestres e levantando uma boca-de-lobo. Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

Grau Grave EM( x ) Risco de queda ( X )

Rede elétrica :- ( ) Sim ( X ) Não \_passeio ► ( ) < que 1,60 m. ( X ) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**ASSESSOR DE DIREÇÃO\_SU.3**

Engº Agrônomo Joabe Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU-3  
Matr.42825-5