



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/06/2025

Documento: MO.035982/2025-66

Local do evento: Rua Marechal Rondon, 158 – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*) todas medindo 15,0m X DAP 0,90m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o piso gravemente. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins