



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 02/07/2025

Documento: MO. 036455/2025-66

Local do evento: Rua: Sebastião Souto, 26 -26-32-Bairro: Demarchi

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 01 árvore da espécie Ficus (Ficus Benjamina) medindo aproximadamente 06m X DAP 0,60m, 01 árvore da espécie Yucca (Yucca Gigantea) medindo 06m X DAP 0,60m e 01 árvore da espécie Alfeneiro-Do-Japão (Ligustrum Lucidum) medindo 06m X DAP 0,50m. Ambas estão em estado fitossanitário comprometido, raízes expostas danificando o passeio público e sem espaço para a circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a Remoção das espécies.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
SU-302Depto. de Parques e Jardins