



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 02/07/2025

Documento: MO.036684/2025-33

Local do evento: Avenida Edilu,292- (Jd. S. Ignácio) – Bairro: Independência

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia Pluviosa) medindo 07m X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio e a árvore está sem vida orgânica. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.


(x) Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998 (x) poste de energia

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins