



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 04/07/2025

**Documento:** MO.036687/2025-44

**Local do evento:** Rua: José Romano 132-135- (Prq. Espacial ) – **Bairro:** Dos casa

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Resedá (Lagerstroemia Indica ) medindo 07m X DAP 0,30m, estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio e a árvore está sem vida orgânica e está ao lado de um bueiro .Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.*

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998 ( x ) poste de energia

Rede elétrica: x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m(x)> que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins