



Vistoria técnica 22/08/2024

Documento: MO 037324/2024-00

Local do evento: Rua Benedito Luiz Rodrigues, 740 - **Bairro:** Nova Petrópolis

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 1 da espécie figueira (Ficus Benjamina) medindo 10m de alt. X DAP 0,50m e 01 da espécie Ipê rosa (Handroanthus heptaphyllus) medindo 10m X DAP 0,50 m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções e galhos afetando a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Risco de queda

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3