



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: MO.037611/2024-22

Local do evento: Rua Carlos Del Prete, 55 - **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Tipuana (Tipuana Tipu), medindo aproximadamente 12,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público gravemente e alta inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo