



Vistoria técnica 14/10/2024

Documento: MO.037869/2024-44

Local do evento: Rua José Dias Donadelli, 92 - **Bairro** Alves Dias

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 8,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando passeio público gravemente e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

