



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: MO.038508/2024-44

Local do evento: Rua Mário Morello, 410 – esquina com Rua Aliomar Baleeiro - **Bairro** Baeta Neves

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pata-de-Vaca (*Bauhinia forficata*) medindo 7,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes apodrecidas danificando o passeio público e alto grau de inclinação ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo