



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 23/07/2025

**Documento:** MO.039741/2025-77

**Local do evento:** Rua: Gálatas ,109 ( Jd. Nova Canaã )-Bairro: Batistini

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 Árvores da espécie Eucalipto (Eucalyptus) medindo ambas aproximadamente 16,0m X DAP 0,80m onde 01 Árvore está totalmente sadia precisando apenas de uma poda de manutenção , agora as outras 02 árvores estão totalmente secas e sem vida orgânica , com alto risco de queda. Portanto somos favoráveis a 01 poda e 02 remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave ( ) Danificando passeio ( x ) Risco de queda ( x ) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998.( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica:( ) Sim ( ) Não - Passeio▶ ( ) < que 1,60 m(x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( )Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques 8e Jardins