



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/08/2023

Nº. Documento: MO.039949/2023-99 - SU.302

Local do evento: Rua Giacinto Tognato, 1973 lado oposto - Passeio Praça Rafael Mutton - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), 01 da espécie Ficus (*Ficus benjamina*), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes expostas, danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes devido ao guarderei sob a lei municipal 6370/2014.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 34329

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Giacinto Tognato, alt. 1973 - Praça Rafael Mutton - Bairro Baeta Neves



Rua Giacinto Tognato, Alt. 1973 - Praça Rafael Mutton - Bairro Baeta Neves