



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 29/07/2025

Documento: MO.040009/2025-11

Local do evento: Avenida Balneário,05 - Bairro Vila Balneário

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê branco (Tabebuia roseoalba) medindo 6 m x Dap 0,40m, sem vida orgânica estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins