



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 30/07/2025

**Documento: MO.040732/2025-11**

**Local do evento:** Rua: Das Laranjeiras, 878 Bairro: Parque Terra Nova

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 Árvores, onde 02 árvores são da espécie Abacateiro (Persea Americana) onde ambos precisam PODA de galhos para manutenção e reequilíbrio de peso. 01 árvore da espécie Amoreira (Morus Alba) que também está precisando de uma PODA de galhos de manutenção e embelezamento. 01 árvore da espécie Guarda-Chuva (Schefflera Actinophylla) que também precisa de PODA de manutenção e embelezamento. 01 tronco de árvore de espécie desconhecida está morta pedimos a retirada para evitar acidentes com os munícipes e também pedimos a substituição da espécie. 01 árvore da espécie Pinheiro (Pinus) medindo 8m X DAP 0,90m que está com grande grau de inclinação para o lado da residência e com todo o peso para um lado oferecendo alto risco de queda. portanto somos favoráveis a Substituição da espécie. Por último trata-se de 01 árvore da espécie Palmeira Yuca (Yucca Gigantea) medindo 7m X DAP 0,80m árvore está lesionada e com ação de agentes entomológicos no pé e com o peso todo para o lado da residência oferecendo alto risco de queda. Portanto somos favoráveis a Substituição da espécie.

(x) Grau Grave ( ) Danificando passeio (x) Risco de queda ( ) podre

( ) LM 4661 – art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ▶ ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição/Poda**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins