



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 31/07/2025

**Documento: MO.040932/2025-77**

**Local do evento: Rua: Silva Jardim, 491 Bairro: Centro**

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 Árvores da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo aproximadamente 10,0m X DAP 1,10m, árvores estão regular, porém um pouco inclinadas, estão com as raízes danificando muito o passeio público onde há uma grande circulação de pessoas indo para o hospital, as duas árvores estão com os galhos na fiação de alta tensão. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.


( x ) Grau Grave ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( x ) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ▶ ( x ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins