



Vistoria técnica 03/09/2024

Documento: MO.041495/2024-11

Local do evento: Rua Turquia, 250 - **Bairro** Taboão

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *alfeneiro-do-Japão* (*Ligustrum Japonicum*) medindo 8,0m X DAP 0,30m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando passeio público em grandes proporções e galhos em contato com a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não -    Passeio ► ( X ) < que 1,60 m   ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo