



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 06/08/2025

Documento: MO.042169/2025-44

Local do evento: Rua Tibiriça, 204 Bairro: Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Ficus (Ficus)** medindo aproximadamente 10,0m X DAP 0,60m, danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a remoção da espécie.

() Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda () podre

() LM 4661 –art. 60 -1998.() Boca de Bueiro (x) Poste de energia

Rede elétrica:(x) Sim () Não Oficializar ENEL () sim (x) não - Passeio ▶ () < que 1,60 m(x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ()Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins