



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 06/08/2025

Documento: MO. 042172/2025-11

Local do evento: Avenida Araguaia, 215 – Bairro Parque Riacho Grande

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Palmeira Rabo de Raposa (*Wodyetia bifurcata*) medindo 10,0m X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes comprimidas impossibilitando seu desenvolvimento radicular adequado e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

( ) Grau Grave EM ( ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 – art. 60 -1998

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( X ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins