



Vistoria técnica 11/10/2024

Documento: MO.044066/2024-44

Local do evento: Avenida Redenção, 100 - **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 1 da espécie João-Bolão (*Syzygium cumini*), 1 da espécie Pau-Viola (*Citharexylum myrianthum*) e 1 da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 9,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomologicos, com raízes danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo