



Vistoria técnica 02/10/2024

Documento: MO.044916/2024-11

Local do evento: Rua Antônio Maximo Scopel, 87 - **Bairro** Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pata-de-vaca (*Bauhinia forficata*) medindo 7,5m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando passeio público em grandes proporções e com alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

