



Vistoria técnica 29/01/2025

Documento: MO. 046066/2022-88

Local do evento: Rua Paraguaçu, 240 – Bairro Alvarenga

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus Benjamina) medindo 8,00m x DAP 0,70m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda ( x ) Outros: Lei 6370/2014

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim ( ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo