



Vistoria técnica 11/10/2024

Documento: MO.046335/2024-22

Local do evento: Avenida Ministro Oswaldo Aranha, oposto ao 296 **Bairro Rudge Ramos**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*), medindo aproximadamente 11,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, com lesões pelo tronco, raízes expostas danificando o passeio gravemente e galhos frondosos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo