



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.046450/2024-22

Local do evento: Rua Pedro Breda, 131 - **Bairro Dos Casas**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo duas da espécie figueira (*Ficus Benjamina*) e uma da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 9,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas e danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo