



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 30/10/2023

Nº. Documento:MO.046941/2023-88 - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Local do evento:Rua Angatuba, 87 -Associação Educativa Madre Vincenza- B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Jatobá (Hymenacourbaril), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,45 metros (Ajardinamento lado interno da unidade), estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos e grande grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a remoção do Jatobá e substituição da Tipuana de acordo com vistoria realizada através da Defesa Civil.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM() Pericidas Risco de queda () Entrada de garagem

Outros:Divisão de Defesa Civil

Grau Grave: () Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (01)Sim ()NãoLargura passeio: () Menor que 1,60mts. (01)Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim Não -



Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3